

תעודת בחינה שנתית עיקרית

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953
 ניתנה על ידי מעבדה מאושרת. מספר היתר המעבדה 472.

מספר דף עבודה:	3835
שם המזמין:	א.ד. מתקני משחק בע"מ
תאריך בדיקה:	20.07.2026
תאריך הוצאת התעודה:	21.07.2026
עיר:	בת ים
סוג האתר:	גן ציבורי
מספר האתר:	70
שם האתר:	שצ"פ הגיבורים
כתובת האתר:	הגיבורים 33

מהות הבדיקה

בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות ת"י 1498 (מהדורה חדשה מ-03.2006 ואילך) - נוהל פנימי (SOP-07)

- חלק 1 מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה (03.2006) - סעיפים: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד"ו
- חלק 2 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות (03.2006) - סעיפים: 4-6
- חלק 3 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות (03.2006) - סעיפים: 4-6
- חלק 4 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה. (03.2006) - סעיפים: 4.1-4.9, 4.11-4.14, 5-7
- חלק 5 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות (03.2006) - סעיפים: 5-8
- חלק 6 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע (03.2006) - סעיפים: 4-7
- חלק 8 מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש המשחקים (06.2018) - סעיפים: פרקים ב"ג'

פרטי הבדיקה

סיכום ומסקנות הבדיקה:	המתקנים לא מתאימים לדרישות התקן המפורטות בסעיף מהות בדיקה.
הערות:	
מספר מתקנים שנבדקו:	7
דיווח למזמין על תקלות באתר:	כן
פירוט דיווח למזמין:	
אישור הולם לכיסוי שטח:	תקין
תוקף כיסוי שטח:	9.28

יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים לתאריך הבדיקה בלבד. ממצאים מלאים נמצאים במעבדה. המתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020.

הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת). התעודה הנ"ל תקינה בתנאי שפני השטח באזור-ההולם יעמדו בדרישות לניחות הולם כפי שנבדקו בבדיקת HIC, מתאימים לדרישות התקן ובתוקף. ט.ל.ח.

תומר קרליגנו

שם מאשר התעודה:

גיא יחזקאל

שם הבדוק:

חתימת מאשר התעודה:

חתימת הבדוק:




תמונות כלליות



מתקן 1: חצובת נדנדה עם מושב קן ציפור ו 2 שטחים

ת"י 1498 מהדורה חדשה (2006 ואילך)

מתאים לדרישות התקן

BUGLO

דשא מלאכותי

מחולק לבני כל הגילאים ומעל גיל 3


מהדורת התקן:

סיכום בדיקה:

יצרן:

סוג כיסוי שטח:

טווח גילאים:



מתקן 2: עלה ורד עם 4 מושבים על קפיצים

ת"י 1498 מהדורה חדשה (2006 ואילך)

מתאים לדרישות התקן

BUGLO

דשא מלאכותי

לבני מעל גיל 3

מהדורת התקן:

סיכום בדיקה:

יצרן:

סוג כיסוי שטח:

טווח גילאים:



מתקן 3: מתקן משולב

4 מגדלים מעברים: 1-2 גשר חבלים 2-3 גשר פלסטיק 3-4 מנהרה
 מפלסטיק
 ת"י 1498 מהדורה חדשה (2006 ואילך)
מתאים לדרישות התקן
 BUGLO
 דשא מלאכותי
 לבני כל הגילאים

תיאור נוסף:
 מהדורת התקן:
 סיכום בדיקה:
 יצרן:
 סוג כיסוי שטח:
 טווח גילאים:



מגדלים

מגדל 1

גובה נפילה (ס"מ):
 רכיבים:
 X
 לא קיים גגון, ללא רכיבים

מגדל 2

גובה נפילה (ס"מ):
 רכיבים:
 X
 לא קיים גגון, ללא רכיבים

מגדל 3

גובה נפילה (ס"מ):
 רכיבים:
 58
 קיים גגון, מגלשה פיברגלס ישרה, מדרגה פלסטיק, שפרפרת קול

מגדל 4

גובה נפילה (ס"מ):
רכיבים:

58

קיים גגון, מדרגה פלסטיק, פנל משחק מבוך, שפרפרת קול

מתקן 4: פטריות דילוג על קפיצים

ת"י 1498 מהדורה חדשה (2006 ואילך)

מתאים לדרישות התקן

BUGLO

דשא מלאכותי

לבני מעל גיל 3

מהדורת התקן:

סיכום בדיקה:

יצרן:

סוג כיסוי שטח:

טווח גילאים:



מתקן 5: מתקן משולב

2 מגדלים מעבר : 1-2 מנהרה מפלסטיק
ת"י 1498 מהדורה חדשה (2006 ואילך)
מתאים לדרישות התקן
BUGLO
דשא מלאכותי
לבני מעל גיל 3

תיאור נוסף:
מהדורת התקן:
סיכום בדיקה:
יצרן:
סוג כיסוי שטח:
טווח גילאים:



מגדלים

מגדל 1

51,97,124
קיים גגון, מגלשה פלסטיק מפותלת, קיר טיפוס עם מדרכים,
גרם מדרגות, סולם מתכת

גובה נפילה (ס"מ):
רכיבים:

מגדל 2

93,184
קיים גגון, מגלשה פלסטיק זוויתית, מגלשת צינור פלסטיק
ספירלית, מגלשת צינור פלסטיק ישרה, מגלשה פלסטיק ישרה,
קיר טיפוס עם מדרכים

גובה נפילה (ס"מ):
רכיבים:

מתקן 6: עלה ורד עמידה

ת"י 1498 מהדורה חדשה (2006 ואילך)
מתאים לדרישות התקן
BUGLO
דשא מלאכותי
3-12

מהדורת התקן:
סיכום בדיקה:
יצרן:
סוג כיסוי שטח:
טווח גילאים:



מתקן 7: קרוסלה נגישה

ת"י 1498 מהדורה חדשה (2006 ואילך)
לא מתאים לדרישות התקן
 BUGLO
 דשא מלאכותי
 לבני מעל גיל 3

מהדורת התקן:
 סיכום בדיקה:
 יצרן:
 סוג כיסוי שטח:
 טווח גילאים:



ממצאי הבחינה:

ממצאים	שם הסעיף ודרישות הסעיף	מספר הסעיף
חלק 1 מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה (03.2006)		
חופש במתקן	יסודות: סדקים, שברים, חופש בין יסוד לקרקע, בליטת יסוד מעל הקרקע, חלודה וכדומה	4.2.14.ס-1.ח
		

-- סוף תעודה --