

## תעודת בדיקה מספר 7612212294

דף 1 מתוך 6

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

### פרטי הזמנה

שם המזמין : א.ד. מתקני משחק בע"מ ח.פ. : 513568170  
מענו : שד' בנימין 60 נתניה 42394  
תאריך ההזמנה : 22/07/2026 תאריך ביצוע : 22/07/2026

### תאור הבדיקה

3 מתקנים באתר גן ציבורי הניצחון מתחם תחתון  
בכתובת ליד רחוב קלוזנר 11, בת ים  
רשימת מתקנים שנבדקו ותאור האתר בהמשך התעודה

### בדיקת סילוק ליקויים לבדיקה מספר 7612211728

נבדק לפי התקנים הבאים:  
ת"י 1498 חלק 8 - מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש המשחקים  
מיוני 2018, גליון תיקון מספר 1 פברואר 2021  
פירוט הסעיפים שנבדקו בגוף התעודה

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
מתייחסות רק לפריט שנבדק.


מסמך זה מכיל 6 דפים  
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

### מסקנות הבדיקה

האתר הנבדק מתאים לסעיפי התקנים שנבדקו.  
פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה נמצאים במעבדה.  
**מידע לבעל האתר**  
על בעל האתר לתחזק את המתקנים באמצעות חברה בעלת היתר לכך.  
אין להפעיל את המתקנים עד לישום פעולות תחזוקה.  
כלל ההחלטה של הענף הוא כלל החלטה פשוט.

22/07/2026

תאריך הפקת תעודה



שם המאשר: אביעד סרי תפקיד מהנדס בודק

## תעודת בדיקה מספר 7612212294

דף 2 מתוך 6

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

### תאור מורחב של המוצר

תאור המתקנים שנבדקו ומסקנות הבדיקה:

מס' 1 משולב - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006  
מס' 2 נדנדה - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006  
מס' 3 עלה ורד קפיצי - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006

אתר הניצחון מתחם תחתון גן ציבורי,  
כתובת: ליד רחוב קלוזנר 11 בת ים  
סוג כיסוי: מלאכותי גומי, דגם EPDM, מושיקו גינון 08.07.26  
3 מתקנים:  
מתקן מס' 1:  
שם מתקן: משולב ממתכת  
דגם 14030026  
תוצרת BUGLO  
המתקן נבדק בהתאם לדרישות התקן עבור ילדים בכל הגילאים

#### המתקן עשוי מתכת

המתקן מכיל מגדל טיפוס המעוגן לקרקע עם משטחי הליכה בגובה  
מגדל מס' 1:

מפלס 1 90 ס"מ מפני הקרקע.  
אליו מורכבים הרכיבים הבאים:  
גרם מדרגות כולל מערכת העברה  
מגלשה ישרה מפלסטיק  
צינור ממתכת

מפלס 2 149 ס"מ מפני הקרקע.  
אליו מורכבים הרכיבים הבאים:  
סולם ממתכת

מפלס 3 179 ס"מ מפני הקרקע.  
אליו מורכבים הרכיבים הבאים:  
סולם ממתכת

מפלס 4 267 ס"מ מפני הקרקע.  
מפלס 5 452 ס"מ מפני הקרקע  
אליו מורכבים הרכיבים הבאים:  
מגלשת צינור בורגית

#### בין המפלסים מורכבים הרכיבים הבאים:

בין מפלס 1 למפלס 2 מורכבים קירות טיפוס  
בין מפלס 1 למפלס 4 מורכבים קירות טיפוס  
בין מפלס 2 למפלס 3 מורכבת מדרגה

## תעודת בדיקה מספר 7612212294

דף 3 מתוך 6

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

### תאור מורחב של המוצר

בין מפלס 3 למפלס 4 מורכבים קירות טיפוס  
בין מפלס 4 למפלס 5 מורכבים קירות טיפוס אלמנטי כבלים אופקיים

מתקן מס' 2:

שם מתקן: נדנדה

דגם 3001700100

תוצרת BUGLO

המתקן נבדק בהתאם לדרישות התקן עבור ילדים בכל הגילאים

חצובת מתכת המעוגנת לקרקע בעלת 3 אגפים  
אל כל אגף מורכבים מושבים תלויים על שרשראות תילוי ומחוברים לקורה האופקית העליונה ע"י מערכת מיסוב.

אגף 1: מושב קן ציפור בקוטר 1 מטר תוצרת syn play

אגף 2: מושב בוגרים מגומי תוצרת R&T

אגף 3: זוג מושבי עריסה לפעוטות תוצרת R&T

מתקן מס' 3:

שם מתקן: עלה ורד קפיצי

דגם 50230030

תוצרת BUGLO

עלה ורד קפיצי לארבע משתמשים דמוי סוסי אבירים

המתקן עשוי ממתכת מחופה hpl ו hdpe

עם מאחזי יד ושיכוכ ע"י פייטריות גומי בכל קצה המתקן

הניצחון מתחם תחתון



הניצחון מתחם תחתון



## תעודת בדיקה מספר 7612212294

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 6


הניצחון מתחם תחתון




הניצחון מתחם תחתון



מס' 1 משולב



מס' 1 משולב



## תעודת בדיקה מספר 7612212294

דף 5 מתוך 6

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מס' 3 עלה ורד קפיצי



מס' 2 נדנדה



## תעודת בדיקה מספר 7612212294

דף 6 מתוך 6

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

1 משולב

| מספר סעיף         | תאור סעיף                                                           | ליקויים | מסקנה |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 3.1.2 תקן 1498/08 | מחסום בין גבול אתר משחקים לכביש או מקום סיכון (במרחק פחות מ-15 מ'). |         | מתאים |

2 נדונה

| מספר סעיף         | תאור סעיף                                                           | ליקויים | מסקנה |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 3.1.2 תקן 1498/08 | מחסום בין גבול אתר משחקים לכביש או מקום סיכון (במרחק פחות מ-15 מ'). |         | מתאים |

3 עלה ורד קפיצי

| מספר סעיף         | תאור סעיף                                                           | ליקויים | מסקנה |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 3.1.2 תקן 1498/08 | מחסום בין גבול אתר משחקים לכביש או מקום סיכון (במרחק פחות מ-15 מ'). |         | מתאים |

סוף תעודת בדיקה