

חתימת
בודק



שם האתר בת ים גן ציבורי 54 הפטמן 10
כתובת האתר בת ים, הפטמן 10
שם בודק פנחס פבל ליובצ'נקו

תאור ומהות הבדיקה 14279398

מזהה	שם שאלון
2924480	סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
"בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953". תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים התשי"ג-1953.	מספר היתר המעבדה 472	
מספר דף עבודה:	2812	
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	24/07/2025	
תאריך הוצאת תעודה:	24/07/2025	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	1	

מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:
 מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 מיתקני משחק. חלק 1 מיתקני משחק: כללי. שנת 2000 סעיפים: 4, 5, 8. חלק 2 מיתקני משחק: תכן המיתקנים. שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, סעיפים: 5-6, 8-11. חלק 4 מיתקני משחקים: בדיקת תחזוקה. שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 סעיפים: 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. חלק 5 מיתקני משחקים: דרישות מיוחדות למתקנים ממנים שונים. שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 סעיפים: 4, 5.

תעודת הולם - אישור COC לכיסוי שטח בתוקף	קיימת
תוקף אישור הולם עד:	17.12.2029

סיכום ומסקנות הבדיקה: המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, השיש 30, נתניה, 4237990

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי *

העדר סימון תו תקן על שלט האתר (לפי דרישה הנת"מ 1498-1 חלק 7 5.4.o)

יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים לתאריך הבדיקה בלבד, ממצאים מלאים נמצאים במעבדה. מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים(אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת). התעודה הנ"ל תקינה בתנאי שפני השטח באזור-ההולם יעמדו בדרישות ליחידות-הולם כפי שנבדקו בבדיקת HIC, מתאימים לדרישות התקן ובתוקף. "ט.ח."

נתוני תמונה



14279399

תאור ומהות הבדיקה

מזהה שם שאלון

2924409 מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה

הערה

תשובה

בעל מגדל 1


שם המתקן: משולב


מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, השיש 30, נתניה, 4237990

טל': 09-8611852, פקס: 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 מיתקני משחק. חלק 1 מיתקני משחק: כללי. שנת 2000 סעיפים: 4, 5, 8. חלק 2 מיתקני משחק: תכן המיתקנים. שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, סעיפים: 5-6, 8-11. חלק 4 מיתקני משחקים: בדיקת תחזוקה. שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 סעיפים: 2, 3, 4, 5, טבלה 2. חלק 5 מיתקני משחקים: דרישות מיוחדות למתקנים ממינים שונים. שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 סעיפים: 4, 5.	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
שעשועים וספורט	יצרן המתקן:
לבני מעל גיל 4	גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן הנ"ל	סיכום:
גובה נפילה, ס"מ: 90,260 קיים גגון רכיבים המגדל: בועה שקופה מגלשה פיברגלס זוויתית מגלשת צינור פלסטיק מפותלת סולם מתכת	מגדל 1

נתוני תמונה





חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 05 SOP-06-3/SOP-08-2