

תעודת בדיקה מספר 7612207900

דף 1 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : א.ד. מתקני משחק בע"מ ח.פ. : 513568170
מענו : שד' בנימין 60 נתניה 42394
תאריך ההזמנה : 17/05/2026 תאריך ביצוע : 18/05/2026

תאור הבדיקה

בדיקת התקנה 4 מתקנים באתר גן ציבורי שצ"פ אילת
בכתובת רחוב אילת מול 11, בת ים
רשימת מתקנים שנבדקו ותאור האתר בהמשך התעודה

מהות הבדיקה

נבדק לפי התקנים הבאים:
ת"י 1498 חלק 1 - מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה ממרץ 2006,
גליון תיקון מספר 1 פברואר 2010
ת"י 1498 חלק 2 - מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות
לנדנדות תלויות ממרץ 2006
ת"י 1498 חלק 3 - מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות
למגלשות ממרץ 2006
ת"י 1498 חלק 6 - מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות
לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע ממרץ 2006
ת"י 1498 חלק 8 - מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש המשחקים
מיוני 2018, גליון תיקון מספר 1 פברואר 2021
פירוט הסעיפים שנבדקו בגוף התעודה

מסמך זה אינו היתר תו תקן

מסמך זה מתייחס רק להתקנה שנבדקה
ופרטיה

מסמך זה מכיל 4 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

האתר הנבדק מתאים לסעיפי התקנים שנבדקו.
פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה נמצאים במעבדה.
מידע לבעל האתר
על בעל האתר לתחזק את המתקנים באמצעות חברה בעלת היתר לכך.
אין להפעיל את המתקנים עד לישום פעולות תחזוקה.
כלל ההחלטה של הענף הוא כלל החלטה פשוט.

תעודת בדיקה מספר 7612207900

דף 2 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

תאור המתקנים שנבדקו ומסקנות הבדיקה:

- מס' 1 משולב ממתכת - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006
- מס' 2 חצובת נדנדה - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006
- מס' 3 עלה ורד - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006
- מס' 4 פנל משחק - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006

אתר שצ"פ אילת גן ציבורי,

כתובת: רחוב אילת מול 11 בת ים

סוג כיסוי: מלאכותי גומי, סימון: גרין פוינט, COC 29.04.2026

4 מתקנים:

מתקן מס' 1:

שם מתקן: משולב ממתכת

דגם Z18-4010

תוצרת PROLUDIC

המתקן נבדק בהתאם לדרישות התקן עבור ילדים בכל הגילאים

המתקן עשוי מתכת

המתקן מכיל 2 מגדלי טיפוס המעוגנים לקרקע עם משטחי הליכה בגובה:

מגדל מס' 1:

94 ס"מ מפני הקרקע.

אליו מורכבים הרכיבים הבאים:

גרם מדרגות כולל מערכת העברה ממתכת

סולם כבלים ושולבים מעץ

מגלשה ישרה מפיברגלס

מגדל מס' 2:

112 ס"מ מפני הקרקע.

אליו מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשה זוויתית מפלסטיק

סולם שלבים ממתכת

פנלי משחק

בין מגדלי הדריכה מורכבים הרכיבים הבאים :

בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2 מורכבים קיר טיפוס עם מאחזי יד ורשת כבלים שתי וערב

בתחתית מגדל מספר 2 קיימים 2 ספסלים

בחלקם העליון של מגדלי הטיפוס מס' 1, מותקנים גגונים מ HPL.

מתקן מס' 2:

תעודת בדיקה מספר 7612207900

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 4

תאור מורחב של המוצר

שם מתקן: חצובת נדנדה

דגם 3019

תוצרת BUGLO

המתקן נבדק בהתאם לדרישות התקן עבור ילדים בכל הגילאים

חצובת מתכת המעוגנת לקרקע בעלת מושב קן ציפור בקוטר 1 מטר המושב תלוי על שרשראות תילוי ומחוברים לקורה האופקית העליונה ע"י מערכת מיסוב.

מתקן מס' 3:

שם מתקן: עלה ורד

דגם j853

תוצרת PROLUDIC

המתקן נבדק בהתאם לדרישות התקן עבור ילדים בכל הגילאים

מתקן מס' 4:

שם מתקן: פנל משחק

דגם j3419

תוצרת PROLUDIC

המתקן נבדק בהתאם לדרישות התקן עבור ילדים בכל הגילאים

מס' 1 משולב ממתכת



מס' 1 משולב ממתכת



תעודת בדיקה מספר 7612207900

דף 4 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מס' 3 עלה ורד



מס' 2 חצובת נדנדה



מס' 4 פנל משחק



סוף תעודת בדיקה