

מס' היתר: 419  
תעודת בדיקה מס' 66290  
מס' דף עבודה 107005  
עמוד 1 מתוך 12

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים התשי"ג - 1953 |                                                    |
| שם הלקוח: א.ד מתקני משחק בע"מ            | כתובת: נתניה שד' בנימין 60 ת.ד 6 נתניה שבינימין 60 |
| סוג: בדיקה ראשונה                        |                                                    |

#### תיאור האתר

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| שם האתר וכתובתו: <u>גנצ הלנה ראפ בוגרים מס גן 6 רחוב אנה פרנק 23, בת ים</u><br>כמות מתקנים: 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן חדש

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| בבדיקה בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:<br>חלק 1 - סעיפים: 4.2.13, 7, 4.2.12.3-4.2.9.1, 4.2.8, 4.2.7, 4.2.6, 4.2.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1-4.2.4.4<br>טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד'.<br>חלק 2 סעיף 4, חלק 3 סעיף 4, טבלה 1, טבלה 2, חלק 4 סעיף 4, חלק 5 סעיפים 5,6, חלק 6 סעיפים 4,5,<br>חלק 7 סעיף 6.2, חלק 8 מהדורה 2018 סעיפים 2.3, 3.1. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן ישן

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן:<br>חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8<br>חלק מס' 3 משנת 2000 סעיף 4.<br>חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2.<br>חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 5, 4. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### הערות:

#### סיכום כללי

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| המתקנים הבאים <u>אינם מתאימים</u> , סעיפי אי ההתאמות מצוינים בהמשך התעודה. המתקנים מתאימים לדרישות שאר סעיפי התקן שאינם מצוינים.<br>התעודה הופקה לאחר תיקון ליקויים במידה והיו.<br>על מתקני המשחק / כושר חלה חובת תו תקן.<br>התעודה בתוקף בכפוף לתנאים הבאים: קיום תעודת תקינות הולם מתאימה, קיום בחינת תפקוד חודשית.<br>כל שינוי שנעשה באתר לאחר הבדיקה מבטל את התעודה |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GSI-12.00.15/9 (09/25)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419


תעודת בדיקה מס' 66290

מס' דף עבודה 107005

עמוד 2 מתוך 12

#### טבלת סיכום

| מתקן | שטח כיסוי    | גיל המשתמש       | תקן | יצרן           | סטאטוס   | הערה |
|------|--------------|------------------|-----|----------------|----------|------|
| 1    | גומי מלאכותי | מעל גיל 3 שנים   | חדש | BUGLO          | לא מתאים |      |
| 2    | גומי מלאכותי | מתחת לגיל 3 שנים | חדש | שעשועים וספורט | לא מתאים |      |
| 3    | גומי מלאכותי | כל הגילאים       | חדש | BUGLO          | לא מתאים |      |
| 4    | גומי מלאכותי | כל הגילאים       | חדש | BUGLO          | לא מתאים |      |
| 5    | גומי מלאכותי | כל הגילאים       | חדש | BUGLO          | לא מתאים |      |
| 6    | גומי מלאכותי | כל הגילאים       | חדש | BUGLO          | לא מתאים |      |
| 7    | גומי מלאכותי | כל הגילאים       | חדש | BUGLO          | לא מתאים |      |



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66290

מס' דף עבודה 107005

עמוד 3 מתוך 12



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66290

מס' דף עבודה 107005

עמוד 4 מתוך 12

תאריך הוצאת התעודה: 10/02/2026

09/02/2026

תאריך הבדיקה:

רן שמואלי

מאשר התעודה:

משה כלימי

שם הבודק:

תוקף הבדיקה:



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ





מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66290

מס' דף עבודה 107005

עמוד 5 מתוך 12

מתקן חצובת נדנדה עם מושבים שטוחים מגומי

מתקן מס' 1



#### להלן פירוט הממצאים בהתאם לתקן חדש:

| חלק | סעיף   | נושא | נושא הבדיקה                          | סטטוס    | הערות                     |
|-----|--------|------|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1   | טבלה 4 |      | כיסוי משטחים מתחת למתקנים<br>וסביבתם | לא מתאים | קיימת תעודת הולם<br>פסולה |

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  
 בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד  
 ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט  
 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66290

מס' דף עבודה 107005

עמוד 6 מתוך 12

מתקן חצובת נדנדה עם מושבי עריסה מגומי

מתקן מס' 2



#### להלן פירוט הממצאים בהתאם לתקן חדש:

| חלק | סעיף   | נושא | נושא הבדיקה                          | סטאטוס   | הערות                     |
|-----|--------|------|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1   | טבלה 4 |      | כיסוי משטחים מתחת למתקנים<br>וסביבתם | לא מתאים | קיימת תעודת הולם<br>פסולה |

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  
 בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד  
 ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט  
 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66290

מס' דף עבודה 107005

עמוד 7 מתוך 12

אחר מתקן חצובת נדנדות עם 2 מושבים קן לציפור מכבלים

מתקן מס' 3



#### להלן פירוט הממצאים בהתאם לתקן חדש:

| חלק | סעיף   | נושא | נושא הבדיקה                          | סטטוס    | הערות                     |
|-----|--------|------|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1   | טבלה 4 |      | כיסוי משטחים מתחת למתקנים<br>וסביבתם | לא מתאים | קיימת תעודת הולם<br>פסולה |

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66290

מס' דף עבודה 107005

עמוד 8 מתוך 12

מתקן עלה ורד קפיצים

מתקן מס' 4



#### להלן פירוט הממצאים בהתאם לתקן חדש:

| חלק | סעיף   | נושא | נושא הבדיקה                          | סטאטוס   | הערות                     |
|-----|--------|------|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1   | טבלה 4 |      | כיסוי משטחים מתחת למתקנים<br>וסביבתם | לא מתאים | קיימת תעודת הולם<br>פסולה |

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ





מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66290

מס' דף עבודה 107005

עמוד 9 מתוך 12

מתקן קפיצים

מתקן מס' 5



#### להלן פירוט הממצאים בהתאם לתקן חדש:

| חלק | סעיף   | נושא | נושא הבדיקה                          | סטאטוס   | הערות                     |
|-----|--------|------|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1   | טבלה 4 |      | כיסוי משטחים מתחת למתקנים<br>וסביבתם | לא מתאים | קיימת תעודת הולם<br>פסולה |

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  
 בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד  
 ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט  
 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66290

מס' דף עבודה 107005

עמוד 10 מתוך 12

מתקן עלה ורד

מתקן מס' 6



#### להלן פירוט הממצאים בהתאם לתקן חדש:

| חלק | סעיף   | נושא | נושא הבדיקה                          | סטאטוס   | הערות                     |
|-----|--------|------|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1   | טבלה 4 |      | כיסוי משטחים מתחת למתקנים<br>וסביבתם | לא מתאים | קיימת תעודת הולם<br>פסולה |

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  
 בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד  
 ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט  
 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66290

מס' דף עבודה 107005

עמוד 11 מתוך 12

מתקן משולב ממתכת בעל 4 מגדלים

מתקן מס' 7



| סוג הגגון | סוג המפלט | רגליים            | גובה המפלט (ס"מ) | רכיבים המורכבים במגדל                                        | סוג החיבור למגדל הבא    |
|-----------|-----------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| מפלסטיק   | משולש     | שלוש רגליים       | 148              | סולם<br>קיר טיפוס<br>רשת טיפוס<br>מגלשה ישירה מפלסטיק        | אחר<br>רשת טיפוס מכבלים |
| לא קיים   | משולש     | שלוש רגליים       | 120              | אחר<br>2 סולמות ממתכת                                        | אחר<br>גשר משופע        |
| מפלסטיק   | משושה     | 10 רגליים ממתכת   | 140,150,180      | מגלשה זוויתית, מגלשת<br>צינור מפלסטיק, בועה<br>שקופה         | גשר                     |
| ישר       | משושה     | אחר               | 145,180          | סולם, רשת טיפוס, מגלשה<br>זוויתית, מעבר ידיים, בועה<br>שקופה | אחר                     |
| לא קיים   | מרובע     | ארבע רגליים ממתכת | 90               | קיר טיפוס<br>רשת טיפוס<br>מגלשה ישירה מפלסטיק<br>אחר         |                         |

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  
 בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד  
 ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט  
 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66290

מס' דף עבודה 107005

עמוד 12 מתוך 12

|  |                         |  |  |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--|--|
|  | גרם מדרגות<br>פאנל משחק |  |  |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--|--|

**להלן פירוט הממצאים בהתאם לתקן חדש:**

| חלק | סעיף   | נושא | נושא הבדיקה                          | סטטוס    | הערות                     |
|-----|--------|------|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1   | טבלה 4 |      | כיסוי משטחים מתחת למתקנים<br>וסביבתם | לא מתאים | קיימת תעודת הולם<br>פסולה |

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  
 בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד  
 ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט  
 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ

