

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953

ניתנה על ידי מעבדה מאושרת. מספר היתר המעבדה 472.

מספר דף עבודה:	3668
שם המזמין:	א.ד. מתקני משחק בע"מ
תאריך בדיקה:	13.05.2026
תאריך הוצאת התעודה:	14.05.2026
עיר:	בת ים
סוג האתר:	גן ציבורי
מספר האתר:	17
שם האתר:	גן י"א
כתובת האתר:	מצדה 8

מהות הבדיקה

בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות ת"י 1498 (מהדורה חדשה מ-03.2006 ואילך) - נוהל פנימי (SOP-07)

- חלק 1 מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה (03.2006) - סעיפים: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד"ו
- חלק 2 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות (03.2006) - סעיפים: 4-6
- חלק 3 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות (03.2006) - סעיפים: 4-6
- חלק 4 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה (03.2006) - סעיפים: 4.9-4.14, 4.11-5-7
- חלק 5 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות (03.2006) - סעיפים: 5-8
- חלק 6 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע (03.2006) - סעיפים: 4-7
- חלק 8 מתקנים למגרשי משחקים וחפוי משטחי המגרשים: מגרש המשחקים (06.2018) - סעיפים: פרקים ב"ג

פרטי הבדיקה

סיכום ומסקנות הבדיקה:	המתקנים <u>מתאימים</u> לדרישות התקן המפורטות בסעיף מהות בדיקה.
הערות:	
מספר מתקנים שנבדקו:	5
דיווח למזמין על תקלות באתר:	לא
פירוט דיווח למזמין:	
אישור הולם לכיסוי שטח:	תקין
תוקף כיסוי שטח:	19.7.27

תעודת בחינה מספר 8003165


יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים לתאריך הבדיקה בלבד. ממצאים מלאים נמצאים במעבדה. המתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020.

הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת). התעודה הנ"ל תקינה בתנאי שפני השטח באזור-ההולם יעמדו בדרישות לניחות הולם כפי שנבדקו בבדיקת HIC, מתאימים לדרישות התקן ובתוקף. ט.ל.ח.

תומר קרליג

שם מאשר התעודה:
חתימת מאשר התעודה:



גיא יחזקאל

שם הבודק:
חתימת הבודק:



תמונות כלליות



מתקן 1: מתקן משולב

5 מגדלים 1-2 גשר עם רפידות החלק 2-3 גשר חבל סוס 3-4 מעבר
 טבעות 4-5 מעבר רשת חבלים
 ת"י 1498 מהדורה חדשה (2006 ואילך)
מתאים לדרישות התקן
 שעשועים וספורט
 דשא מלאכותי
 לבני מעל גיל 3

תיאור נוסף:

מהדורת התקן:

סיכום בדיקה:

יצרן:

סוג כיסוי שטח:

טווח גילאים:



מגדלים

מגדל 1

גובה נפילה (ס"מ):

רכיבים:

84

לא קיים גגון, סולם מתכת

מגדל 2

גובה נפילה (ס"מ):

רכיבים:

116,144

לא קיים גגון, סולם מתכת, רשת כבלים

מגדל 3

גובה נפילה (ס"מ):

רכיבים:

114,219

לא קיים גגון, סולם מתכת, מתקן אומגה

מגדל 4

גובה נפילה (ס"מ):
רכיבים:

97,143,184

לא קיים גגון, גרם מדרגות, תותח, סולם מתכת, קיר טיפוס
פלסטיק, מגלשה פלסטיק ישרה, בועה שקופה, גשר מתכת,
מגלשה פלסטיק ספירלית

מגדל 5

גובה נפילה (ס"מ):
רכיבים:

74

לא קיים גגון, סולם מתכת

מתקן 2: עלה ורד עם 2 מושבים

ת"י 1498 מהדורה חדשה (2006 ואילך)

מתאים לדרישות התקן

שעשועים וספורט

דשא מלאכותי

לבני מעל גיל 6

מהדורת התקן:

סיכום בדיקה:

יצרן:

סוג כיסוי שטח:

טווח גילאים:



מתקן 3: נענוע קפיץ בדמות מכונית

ת"י 1498 מהדורה חדשה (2006 ואילך)

מתאים לדרישות התקן

שעשועים וספורט

דשא מלאכותי

לבני כל הגילאים

מהדורת התקן:

סיכום בדיקה:

יצרן:

סוג כיסוי שטח:

טווח גילאים:



מתקן 4: אחר

תיאור נוסף:

מהדורת התקן:

סיכום בדיקה:

יצרן:

סוג כיסוי שטח:

טווח גילאים:

נדנדת סקי

ת"י 1498 מהדורה חדשה (2006 ואילך)

מתאים לדרישות התקן

שעשועים וספורט

דשא מלאכותי

לבני מעל גיל 3



מתקן 5: חצובת נדנדה

2 מושבים שטוחים 1 קן ציפור 1 מושב נגיש
ת"י 1498 מהדורה חדשה (2006 ואילך)
מתאים לדרישות התקן
שעשועים וספורט
דשא מלאכותי
מחולק לבני כל הגילאים ומעל גיל 3

תיאור נוסף:
מהדורת התקן:
סיכום בדיקה:
יצרן:
סוג כיסוי שטח:
טווח גילאים:



-- סוף תעודה --