

תעודת בחינה שנתית עיקרית

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953
 ניתנה על ידי מעבדה מאושרת. מספר היתר המעבדה 472.

מספר דף עבודה:	3832
שם המזמין:	א.ד. מתקני משחק בע"מ
תאריך בדיקה:	19.07.2026
תאריך הוצאת התעודה:	23.07.2026
עיר:	בת ים
סוג האתר:	גן ציבורי
מספר האתר:	61
שם האתר:	לוגסי
כתובת האתר:	השלושה 18

מהות הבדיקה

בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות ת"י 1498 (מהדורה חדשה מ-03.2006 ואילך) - נוהל פנימי (SOP-07)

- חלק 1 מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה (03.2006) - סעיפים: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד"ו
- חלק 2 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות (03.2006) - סעיפים: 4-6
- חלק 3 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות (03.2006) - סעיפים: 4-6
- חלק 4 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה. (03.2006) - סעיפים: 4.1-4.9, 4.11-4.14, 5-7
- חלק 5 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות (03.2006) - סעיפים: 5-8
- חלק 6 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע (03.2006) - סעיפים: 4-7
- חלק 8 מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש המשחקים (06.2018) - סעיפים: פרקים ב'-ג'

פרטי הבדיקה

סיכום ומסקנות הבדיקה:	המתקנים <u>מתאימים</u> לדרישות התקן המפורטות בסעיף מהות בדיקה.
הערות:	
מספר מתקנים שנבדקו:	2
דיווח למזמין על תקלות באתר:	לא
פירוט דיווח למזמין:	
אישור הולם לכיסוי שטח:	תקין
תוקף כיסוי שטח:	30.7.28

יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים לתאריך הבדיקה בלבד. ממצאים מלאים נמצאים במעבדה. המתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020.

הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת). התעודה הנ"ל תקינה בתנאי שפני השטח באזור-ההולם יעמדו בדרישות לניחות הולם כפי שנבדקו בבדיקת HIC, מתאימים לדרישות התקן ובתוקף. ט.ל.ח.

תומר קרליגו




שם מאשר התעודה:
חתימת מאשר התעודה:

גיא יחזקאל



שם הבודק:
חתימת הבודק:

תמונות כלליות



מתקן 1: מתקן משולב

3 מגדלים מעברים: 1-2 מנהרה מפלסטיק 2-3 מדרגות
ת"י 1498 מהדורה חדשה (2006 ואילך)
מתאים לדרישות התקן
BUGLO
גומי מלאכותי
לבני מעל גיל 3

תיאור נוסף:
מהדורת התקן:
סיכום בדיקה:
יצרן:
סוג כיסוי שטח:
טווח גילאים:



מגדלים

מגדל 1

145
קיים גגון, קיר טיפוס עם מדרכים, בועה שקופה, מגלשה
פלסטיק ישרה

גובה נפילה (ס"מ):
רכיבים:

מגדל 2

145
קיים גגון, עמוד מתכת גלישה, מגלשת צינור פלסטיק ישרה, פנל
משחק מבוך, חלון שקוף, פנל משחק XOX

גובה נפילה (ס"מ):
רכיבים:

מגדל 3

86

גובה נפילה (ס"מ):

רכיבים:

קיים גגון, מגלשה פלסטיק ישרה, גרם מדרגות, הגה

מתקן 2: חצובת נדנדה עם מושב קן ציפור ו 2 שטוחים

ת"י 1498 מהדורה חדשה (2006 ואילך)

מתאים לדרישות התקן

BUGLO

גומי מלאכותי

מחולק לבני כל הגילאים ומעל גיל 3

מהדורת התקן:

סיכום בדיקה:

יצרן:

סוג כיסוי שטח:

טווח גילאים:



-- סוף תעודה --